

bpost

Att. Monsieur H. De Marie

Centre Monnaie

B-1000 BRUXELLES

RAPPORT – SUIVI D’INVENTAIRE AMIANTE 2019 N° : AW-505200.0746.A01

0746 ASB Chimay Retail UPD INV 2019 POS

I. INTRODUCTION

Suite à votre demande, nous avons réalisé le suivi d’inventaire amiante du bâtiment considéré. Cette visite avait pour but le contrôle des points positifs renseignés dans le rapport de suivi d’inventaire amiante 2018 sous référence **AW-460298.0746.A01**

Adresse : rue Rogier 5 à 6460 Chimay

Type de bâtiment : RETAIL dans une maison
Occupation totale

Donneur d’ordre: Monsieur H. De Marie


Date de l’inspection : le 19/03/2019

Inspection réalisée par : Benabderrahman H.

Annexe

- Le programme de gestion de ce suivi d'inventaire est disponible séparément sous référence :
RAPPORT- PROGRAMME DE GESTION 2019 n° **AW-505200.0746.A02**

SGS BELGIUM S.A.
Gembloux, le 2 avril 2019.



L. Herinckx
Responsable Département Amiante



Benabderrahman H.
Technicien Amiante

DISCLAIMER

A moins qu'il en ait été convenu autrement, les commandes sont exécutées sur base de la version la plus récente des conditions générales de SGS Belgium. Ces conditions vous seront de nouveau envoyées sur simple demande. L'attention est attirée sur la limitation de la responsabilité, ainsi que sur les points en matière de compensation et de compétences, comme déterminées par ces conditions. Chaque détenteur de ce document est censé savoir que les informations relatées dans ce document ne reprennent que les constatations de SGS Belgium au moment de son intervention et endéans les limites des instructions éventuelles du client. SGS Belgium n'est responsable que vis-à-vis de son client et lors d'une transaction commerciale, ce document ne décharge pas les parties de leur obligation d'exécuter tous leurs droits et obligations émanant des documents de transaction. Chaque adaptation non-approuvée ainsi que l'imitation ou la falsification du contenu ou de l'apparence de ce document est illégale et toute personne commettant une infraction sera poursuivie en justice.

II. CONCLUSION

Lors de la réalisation de ce suivi d'inventaire amiante, nous avons contrôlé les matériaux suivants :

Etage	Local	Matériaux contenant de l'amiante (MCA), Connus comme contenant de l'amiante (MCCA) Ou susceptibles d'en contenir (MSCA)	Photo	Quantité – Mètre estimé (m ² ou m/courant)
+2	Grenier	Regard de cheminée en fibrociment (MCCA)	1	1 pièce

III. PHOTOS

Photo n°1 :

