

Siège de contact:

Square des Conduites d'Eau, 1
B-4020 Liège
t. + 32 (0)4 365 62 71
t. + 32 (0)4 366 14 93
e. sgs.liege.sgsssb@sgs.com

Imtech Belgium sa

Attn : Monsieur ANSEEUW Aurélien

Koralenhoeve, 9

2160 Wommelgem

V/réf. : IOR17.026619/25352/C1

N/réf. : L-20170901_YCH1_2080329_ImtechBelgium_Réservoir 1_BPost Pecq / BDR / O.M. : 198083 / Boss : 2080329

Liège, le 20 septembre 2017

**Rapport de contrôle périodique d'un dépôt de liquides combustibles enterré
en Région Wallonne (sauf stations-services)**

(AGW du 17/07/03)

Lieu de visite :	Rue de Tournai, 135-137 - 7740 Pecq	Date de la visite :	01/092017
Inspecteur :	Mr Christiny Y.	Périodicité :	<input checked="" type="checkbox"/> Trisannuelle <input type="checkbox"/> Quinquennale <input type="checkbox"/> Décennale
Personne de contact :	Mr Anseeuw A. (0470/900.588)	Date d'échéance :	01/09/2020
Exploitant :	B-Post		

Identification

Numéro du réservoir :	1	Données techniques :	voir pages suivantes
-----------------------	----------	----------------------	----------------------

Description de l'installation : voir pages suivantes.


Détail de l'inspection, infractions, remarques, notes : voir pages suivantes.

Conclusion

Il faut tenir compte des remarques et notes (voir dernière page).

- L'installation est **conforme** aux prescriptions de l'AGW du 17 juillet 2003.
Une prochaine visite devra avoir lieu avant le 01/09/2020.
L'installation est pourvue d'une carte **verte**.
- L'installation **n'est pas conforme** aux prescriptions l'AGW du 17 juillet 2003.
Une copie du rapport est envoyée au fonctionnaire chargé de la surveillance. Il est interdit de remplir l'installation.
L'installation est pourvue d'une carte **rouge**.
- L'installation peut encore être utilisée en sécurité et devra être soumise à un nouveau contrôle après réparation avant le (6 mois). L'installation est pourvue d'une carte **orange**.
- L'installation **n'a pas pu être contrôlée** pour des raisons pratiques dument explicitées et reprises dans les notes.
- ATTENTION** : si un « AVERTISSEMENT URGENT ET IMPORTANT » a été laissé sur place, l'installation incriminée ne peut plus être utilisée de manière sûre. Ce document a été remis à la personne (nom – fonction) indiquée ci-après et qui a accusé réception de l'avertissement :

Pour la direction technique,



P. VAN HAMME, Technical Expert

A moins qu'il ait été convenu autrement, ces inspections ont été exécutées sur base de la version la plus récente des conditions générales de SGS Statutory Services Belgium (SSB). Ces conditions vous seront envoyées sur simple demande. L'attention est attirée sur la limitation de la responsabilité, ainsi que sur les dispositions en matière de dédommagement et de compétence judiciaire par ces conditions. Chaque porteur de ce document doit savoir que les informations contenues dans ce document ne reprennent que les constatations de SGS SSB au moment de son intervention et endéans les limites des instructions éventuelles du client. SGS SSB n'est responsable que vis-à-vis de son client et lors d'une transaction commerciale, ce document ne décharge pas les parties de leur obligation d'exécuter tous leurs droits et obligations émanant des documents de transaction. Chaque adaptation non-approuvée ainsi que l'imitation ou la falsification du contenu ou de l'apparence de ce document est illégale et toute personne commettant une infraction sera poursuivie en justice.

Etendue du contrôle :

Les contrôles périodiques et les contrôles avant mise en service des dépôts stockage de liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables et combustibles sont réalisés selon les prescriptions des Arrêtés du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003, ainsi que selon nos procédures internes.

Seules les parties visibles et accessibles de l'installation ont pu être vérifiées.

Pour les points qui ne sont pas vérifiés en visite périodique, nos conclusions s'appuient notamment sur les conclusions des rapports de contrôle avant mise en service, en notre possession, et/ou sur les conclusions du rapport périodique précédent.

Description de l'installation et détail de l'inspection, infractions, remarques, notes :

1. Caractéristiques du réservoir et de l'installation :	
Installation existante :	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Remarque : /
Nom ou marque du fabricant :	Inconnu
Numéro d'ordre / N° de série :	Inconnu
Numéro du réservoir chez l'exploitant :	1
Capacité en litres :	Inconnue
Année de construction :	Inconnue
Réservoir cylindrique :	<input type="checkbox"/> Vérifié <input checked="" type="checkbox"/> Selon déclaration client
Type de réservoir :	<input checked="" type="checkbox"/> Simple paroi <input type="checkbox"/> Double paroi
Produit :	<input checked="" type="checkbox"/> Mazout
Date du contrôle des appareillages par service technique de leur fabricant :	<input checked="" type="checkbox"/> Non vu
Date du dernier contrôle d'étanchéité et conclusion :	18/10/2010 <input checked="" type="checkbox"/> Vert <input type="checkbox"/> Orange <input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> NA

2. Appareil utilisés pour les épreuves et contrôles :				
Appareil	Non Applicable	N° de série et type	N° SGS	Date de calibration
Système Ultrasonique	<input type="checkbox"/>	/	B0927	08/03/2017
Explosimètre	<input checked="" type="checkbox"/>	/	/	
Pompe surpression	<input checked="" type="checkbox"/>	/	/	
Manomètre	<input type="checkbox"/>	/	B0927	08/03/2017

3. Epreuves et contrôles réalisés

3.1. Permis, rapports						
	NA	En ordre	Pas en ordre	Infraction n°	Remarque n°	Note n°
Autorisation d'exploiter : Valable jusqu'au : Exigences particulières :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/	/	/
Rapport de contrôle avant mise en service :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/	/	/
Organisme, date et référence du rapport :	/					

3.2. Epreuves						
	NA	En ordre	Pas en ordre	Infraction n°	Remarque n°	Note n°
Niveau d'eau et/ou de boue dans le réservoir avant le test :	0 cm					
Niveau du liquide avant le test :	61 cm					
Contrôle par dépression et ultrasons :	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/	/	/
Dépression maximum utilisée :	200 mbar					
Détecteur sous la surface liquide :	-1 dB					
Détecteur au-dessus de la surface liquide :	-1 dB					
Niveau d'eau/boue après le test :	0 cm					
Niveau du liquide après le test :	61 cm					

3.3. Dispositifs de sécurité						
	NA	Présent	Testé	Infraction n°	Remarque n°	Note n°
Contrôle du système de détection de fuites :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/	/	/
Contrôle du système anti-débordement :	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	/	/	/

3.4. Prévention contre la pollution						
	NA	En ordre	Pas en ordre	Infraction n°	Remarque n°	Note n°
Etat général de l'installation :	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/	/	/
Etat chambre de visite :	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/	/	/
Contrôle de pollution autour du réservoir :	/	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/	/	/

4. Constatations	
<u>Infractions</u> Néant	
<u>Remarques</u> Néant	
<u>Notes</u> Néant	